

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 1	/		
สวิตช์น้ำทางเข้าห้องงานคลังพัสดุ	/		
สวิตช์ประตูเข้าข้างอาคาร ชั้น 1	/		
สวิตช์ประตูเข้าหน้าห้องน้ำ ชั้น 1	/		
สวิตช์น้ำห้องประชุม 1	/		
สวิตช์น้ำห้องประชุม 4	/		
สวิตช์บันได ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์น้ำทางเข้าห้อง Lab ศูนย์ FIN เดิม	/		
สวิตช์บันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์ประตูทางออกศูนย์ Fin เดิมไปห้องน้ำ ชั้น 3	/		
กระดิ่งเตือนภัยทางเข้าห้องงานคลังพัสดุ		/	เสียงกระดิ่งมีสะดุดบ้างเป็นบางครั้ง/ถอดขั้วหน้ากระดิ่ง
กระดิ่งเตือนหน้าห้องประชุม 1	/		
กระดิ่งเตือนภัยบันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
กระดิ่งเตือนภัยทางออกศูนย์ Fin ไปห้องน้ำ ชั้น 3	/		

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคาร 1 วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 1	/		
สวิตช์บันได ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก		/	กดติดยากหรือบางครั้งกดไม่ติด/จ้างซ่อมเปลี่ยนแล้วเสร็จ
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 1	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก		/	กดติดยากหรือบางครั้งกดไม่ติด/จ้างซ่อมเปลี่ยนแล้วเสร็จ
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 2	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 3	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 4	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 2 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 3 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 4 ทางเดิน	/		

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคาร 2 วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 2	/		
สวิตช์บันได ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 1	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 2	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 3	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 4	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 2 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 3 ทางเดิน		/	เสียงดังแต่สัญญาณไฟไม่ทำงาน/แจ้งเปลี่ยนแล้วเสร็จ
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 4 ทางเดิน		/	เสียงดังแต่สัญญาณไฟไม่ทำงาน/แจ้งเปลี่ยนแล้วเสร็จ

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคาร 3 วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 3	/		
สวิตช์บันได ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 1	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 2	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 3	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 4	/		
สวิตช์น้ำห้องน้ำ ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 2 ทางเดิน		/	เสียงดังแต่สัญญาณไฟไม่ทำงาน/แจ้งเปลี่ยนแล้วเสร็จ
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 3 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 4 ทางเดิน	/		

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคาร 4 วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 3	/		
สวิตช์บันได ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 1	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 2	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 3	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 4	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 2 ทางเดิน		/	เสียงดังแต่สัญญาณไฟไม่ทำงาน/จางเปลี่ยนแล้วเสร็จ
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 3 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 4 ทางเดิน	/		

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคาร 5 วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 3	/		
สวิตช์บันได ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 1	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 2	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 3	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก	/		
สวิตช์บันได ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก	/		
สวิตช์กลางทางเดิน ชั้น 4	/		
สวิตช์หน้าห้องน้ำ ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 2 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 3 ทางเดิน	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 4 ทางเดิน		/	เสียงดังแต่สัญญาณไฟไม่ทำงาน/จางเปลี่ยนแล้วเสร็จ

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคารหอประชุม วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 1	/		
สวิตช์ ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ/ตะวันตก	/		
สวิตช์ ชั้น 1 ด้านทิศใต้/ตะวันตก	/		
สวิตช์ ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ/ตะวันออก	/		
สวิตช์ ชั้น 1 ด้านทิศใต้/ตะวันออก	/		
สวิตช์ ชั้น 2 ด้านทิศเหนือ/ตะวันตก	/		
สวิตช์ ชั้น 2 ด้านทิศใต้/ตะวันตก	/		
สวิตช์ ชั้น 2 ด้านทิศเหนือ/ตะวันออก	/		
สวิตช์ ชั้น 2 ด้านทิศใต้/ตะวันออก	/		
สวิตช์ ชั้น 3 หน้าห้องควบคุม	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 หน้าห้องน้ำ	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 1 หน้าโรงอาหาร	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 2 ในห้องประชุม	/		
ไซเรนเตือนภัย ชั้น 3 ให้ห้องควบคุม	/		

บันทึกการทดสอบสอบสัญญาณเตือนภัยอาคารหอประชุม วันที่ทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2569			
ตำแหน่ง	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ (สาเหตุ/การแก้ไขหรือแนวทางแก้ไข)
การทำงานของกล่องควบคุมไก้ตู้ MDB	/		
สวิตช์ ข้างประตูใหญ่โรงงาน	/		
สวิตช์ ห้อง GMP ด้านในโรงงาน	/		
สวิตช์ หน้าทางเข้าห้องน้ำ	/		
สวิตช์ ไก้กล่องควบคุม	/		
สวิตช์ ไก้ประตูทางเดินเชื่อมส่วนต่อขยายโรงงานฯ	/		
ไซเรนเตือนภัยโรงโรงงาน	/		
ไซเรนเตือนภัยด้านทิศใต้โรงงาน	/		