

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	26 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	26 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	26 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	23 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 หน้าห้องพัสดุ ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✗	✗	✗	-	-				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	23 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

* ลิขสิทธิ์ใช้งาน ๒๕๖๑-๒๐๐๐

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 หน้าห้องพัสดุ ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	23 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้องผู้บริหาร	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	รอซ่อม	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	55	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	24 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	รอซ่อม	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	55	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	24 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	24 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ก.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ก.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	X	X	X	✓	X	X	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ก.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้องละหมาด ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้องละหมาด ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้องประชุม 5 ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย	25 ก.พ.	30 มี.ค.	27 เม.ย.	21 พ.ค.	29 มิ.ย.	28 ก.ค.	28 ส.ค.				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้องประชุม 5 ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย	25 ก.พ.	30 มี.ค.	27 เม.ย.	21 พ.ค.	29 มิ.ย.	28 ก.ค.	28 ส.ค.				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN สำนักงาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	} ครอบ 6 ก.ย	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย	25 ก.พ.	30 มี.ค.	27 เม.ย.	21 พ.ค.	29 มิ.ย.	28 ก.ค.	28 ส.ค.				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN Processing ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN Processing ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	รอ ซ่อม ถัง สาร	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN Kitchen	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	รอ ซ่อม ถัง สาร	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN Food Testing	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN ประตู่ทางออก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	26 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	26 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.อ	25 ก.พ.อ	30 มี.ค.อ	27 เม.ย.อ	21 พ.ค.อ	24 มิ.ย.อ	28 ก.ค.อ	25 ส.ค.อ				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.อ	25 ก.พ.อ	30 มี.ค.อ	27 เม.ย.อ	21 พ.ค.อ	24 มิ.ย.อ	28 ก.ค.อ	25 ส.ค.อ				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.อ	25 ก.พ.อ	30 มี.ค.อ	27 เม.ย.อ	21 พ.ค.อ	24 มิ.ย.อ	28 ก.ค.อ	25 ส.ค.อ				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	} รอคอย ถัง	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	X		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				


รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	รอเซ็น	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	รอ	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✗		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✗	✗		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	รอเซ็น	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	รอ	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	29 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	17 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	18 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	26 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	รวมข้อ 3-5	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 2 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	}	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	29 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	23 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบบังคับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบบังคับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบบังคับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ค.69	27ก.พ.69	30มี.ค.69	27เม.พ.69	21พ.ค.69	29มิ.ย.69	28ก.ค.69	28ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ค.69	27ก.พ.69	30มี.ค.69	27เม.พ.69	21พ.ค.69	29มิ.ย.69	28ก.ค.69	28ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	X	X	X		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ค.69	27ก.พ.69	30มี.ค.69	27เม.พ.69	21พ.ค.69	29มิ.ย.69	28ก.ค.69	28ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	} รพ. 515	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	25 ก.พ. 69	25 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	} รอแจ้ง เจ้าหน้า ที่	✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	26 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	25 ต.พ.ย.	30 มี.ค.ย.	29 เม.พ.ย.	21 พ.ค.ย.	22 มิ.ย.ย.	28 ก.ค.ย.	28 ส.ค.ย.				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	25 ต.พ.ย.	30 มี.ค.ย.	29 เม.พ.ย.	21 พ.ค.ย.	22 มิ.ย.ย.	28 ก.ค.ย.	28 ส.ค.ย.				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	25 ต.พ.ย.	30 มี.ค.ย.	29 เม.พ.ย.	21 พ.ค.ย.	22 มิ.ย.ย.	28 ก.ค.ย.	28 ส.ค.ย.				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	} 201/55 55	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	} 201/55 55	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 3 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 4 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	รอช่าง วัด	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	26 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.ม.ค.69	25.ก.พ.69	30.มี.ค.69	27.เม.ย.69	24.พ.ค.69	29.มิ.ย.69	28.ก.ค.69	28.ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.ม.ค.69	25.ก.พ.69	30.มี.ค.69	27.เม.ย.69	24.พ.ค.69	29.มิ.ย.69	28.ก.ค.69	28.ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.ม.ค.69	25.ก.พ.69	30.มี.ค.69	27.เม.ย.69	24.พ.ค.69	29.มิ.ย.69	28.ก.ค.69	28.ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิงผกเคมีแห่ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ธ.ค.68	26 ก.พ.69	31 มี.ค.69	27 เม.ย.69	21 พ.ค.69	24 มิ.ย.69	28 ก.ค.69	28 ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ธ.ค.68	26 ก.พ.69	31 มี.ค.69	27 เม.ย.69	21 พ.ค.69	24 มิ.ย.69	28 ก.ค.69	28 ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ธ.ค.68	26 ก.พ.69	31 มี.ค.69	27 เม.ย.69	21 พ.ค.69	24 มิ.ย.69	28 ก.ค.69	28 ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ชั้น 4 ด้านทิศตะวันตก ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.12.68	28.12.68	30.12.68	27.1.69	27.1.69	24.2.69	28.2.69	28.3.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารหอประชุม ชั้น 1 ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	25 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69	19 เม.พ. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารหอประชุม ชั้น 1 ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	25 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69	27 เม.พ. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	25 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69	27 เม.พ. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารหอประชุม ชั้น 3 ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารหอประชุม ชั้น 3 ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารโรงงานต้นแบบ ด้านทิศเหนือ ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.1.69	25ก.พ.69	30 มี.ค.69	27 เม.ย.69	24 พ.ค.69	24 มิ.ย.69	28 ก.ค.69	28 ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารโรงงานต้นแบบ ด้านทิศเหนือ ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.1.69	25ก.พ.69	30 มี.ค.69	27 เม.ย.69	24 พ.ค.69	24 มิ.ย.69	28 ก.ค.69	28 ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผกเคมีแห้ง ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารโรงงานต้นแบบ ด้านทิศใต้ ตัวที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28.1.69	25ก.พ.69	30 มี.ค.69	27 เม.ย.69	24 พ.ค.69	24 มิ.ย.69	28 ก.ค.69	28 ส.ค.69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารโรงงานต้นแบบ ด้านทิศใต้ ตัวที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก. 69	28 ก.พ. 69	28 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง หน้าห้อง Server	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

* เข้าไปบันทึกประวัติถังไว้

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง หน้าห้อง Computer 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง หน้าห้อง Computer 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.พ.ย.	25 ก.พ.ย.	27 มี.ค.ย.	27 เม.ย.ย.	21 พ.ค.ย.	29 มิ.ย.ย.	23 ก.ค.ย.	28 ก.ค.ย.				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค.ย.	25 ก.พ.ย.	30 มี.ค.ย.	27 เม.ย.ย.	21 พ.ค.ย.	29 มิ.ย.ย.	23 ก.ค.ย.	28 ก.ค.ย.				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค.ย.	25 ก.พ.ย.	30 มี.ค.ย.	27 เม.ย.ย.	21 พ.ค.ย.	29 มิ.ย.ย.	23 ก.ค.ย.	28 ก.ค.ย.				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28/1/69	28/2/69	30/3/69	29/4/69	27/5/69	27/6/69	29/7/69	28/8/69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28/1/69	28/2/69	30/3/69	29/4/69	27/5/69	27/6/69	29/7/69	28/8/69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28/1/69	28/2/69	30/3/69	29/4/69	27/5/69	27/6/69	29/7/69	28/8/69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ค.69	29ก.พ.69	30มี.ค.69	27พ.เม.69	24พ.ค.69	22มิ.ย.69	28ก.ค.69	28ธ.ค.69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ค.69	29ก.พ.69	30มี.ค.69	27พ.เม.69	24พ.ค.69	22มิ.ย.69	28ก.ค.69	28ธ.ค.69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ค.69	29ก.พ.69	30มี.ค.69	27พ.เม.69	24พ.ค.69	22มิ.ย.69	28ก.ค.69	28ธ.ค.69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	24 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569


รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				


รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569


รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	29 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	29 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	28 ก.พ. 2569	20 มี.ค. 2569	27 เม.ย. 2569	27 พ.ค. 2569	24 มิ.ย. 2569	28 ก.ค. 2569	28 ส.ค. 2569				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	28 ก.พ. 2569	20 มี.ค. 2569	27 เม.ย. 2569	27 พ.ค. 2569	24 มิ.ย. 2569	28 ก.ค. 2569	28 ส.ค. 2569				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย.	28 ก.พ. 2569	20 มี.ค. 2569	27 เม.ย. 2569	27 พ.ค. 2569	24 มิ.ย. 2569	28 ก.ค. 2569	28 ส.ค. 2569				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	29 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	29 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	29 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.พ.ย	25ก.พ.ย	20มี.ค.ย	27เม.ย.ย	21พ.ค.ย	24มิ.ย.ย	28ก.ค.ย	28ส.ค.ย				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28ม.ก.ย	20ก.พ.ย	30มี.ค.ย	24เม.ย.ย	21พ.ค.ย	24มิ.ย.ย	28ก.ค.ย	28ส.ค.ย				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	22 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	29 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569


รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	25 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	25 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	25 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ก.ย	29 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	24 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	26 ก.ค. 69	23 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	24 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	26 ก.ค. 69	23 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าวฉีกขาดหรือแตกสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	24 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	26 ก.ค. 69	23 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 3	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันออก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	28 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	24 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 5 ด้านทิศตะวันตก ชั้น 4	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	24 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง โรงงานต้นแบบ ด้านทิศเหนือ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง โรงงานต้นแบบ ด้านทิศใต้	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง Non-CFC ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคารสำนักงาน ชั้น 3 FIN Kitchen 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	แก้ไข	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	แก้ไข	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง หน้าห้อง BSL2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. น้ำหนักรวมสุทธิตัวอยู่ระหว่าง 14-16 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง อาคาร 1 ชั้น 2 หน้าห้องน้ำอาจารย์	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้งานน้ำหนักรวมสุทธิตัวอยู่ระหว่าง 14-16 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบระดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569												
รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถึง ในโรงอาหาร	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้งานน้ำหนักรวมสุทธิตัวอยู่ระหว่าง 14-16 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 1 บันไดชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้น้ำหนักรวมสุทธิควรอยู่ระหว่าง 14-16kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	27 มี.ค. 69	21 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 2 ทางเดินหน้าห้อง 2-303	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้น้ำหนักรวมสุทธิควรอยู่ระหว่าง 14-16kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	27 มี.ค. 69	21 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				


รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 3 ทางเดินหน้าห้อง 3-114	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้น้ำหนักรวมสุทธิควรอยู่ระหว่าง 14-16kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 69	25 ก.พ. 69	27 มี.ค. 69	21 เม.ย. 69	21 พ.ค. 69	24 มิ.ย. 69	28 ก.ค. 69	28 ส.ค. 69				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 4 บันไดชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้น้ำหนักรวมสุทธิควรอยู่ระหว่าง 14-16kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 2569	25 ก.พ. 2569	20 มี.ค. 2569	27 เม.ย. 2569	24 พ.ค. 2569	29 มิ.ย. 2569	28 ก.ค. 2569	25 ส.ค. 2569				

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิง CO2 ประจำปี 2569

รายการตรวจสอบ ตำแหน่งถัง อาคาร 5 บันไดชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. หากไม่มีการใช้น้ำหนักรวมสุทธิควรอยู่ระหว่าง 14-16kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	28 ม.ค. 2569	25 ก.พ. 2569	20 มี.ค. 2569	27 เม.ย. 2569	24 พ.ค. 2569	29 มิ.ย. 2569	28 ก.ค. 2569	25 ส.ค. 2569				